

















Návod k montáži




GRUPA  BLACHOTRAPEZ

POLAR  R
HIGH











* Oplechování s hvězdičkou na zakázku z lakovaného plechu
















Montáž při teplotách nižších než 5 °C se nedoporučuje. Neinstalujte, neohýbejte a nechodte po tabulích plechu, pokud jsou vlhké. Povlaky panelů a příslušenství BTR SYSTEMS jsou při práci za nízkých okolních teplot náchylnější k praskání. Proto veškeré řezací a ohýbací práce doporučujeme provádět s výrobky uloženými na suchém a teplém místě.















5a












6a




6b






6c





6d









7a





7b



7c




7d




ok.500 mm

ok. 500 mm


8a




8b




8c




8d




9a




9b




9c




10a




10b





10c







11a




11b






12e



12f



BTR SYSTEMS

The Best Type of Roofing

GRUPA  **BLACHOTRAPEZ**

0325

Před instalací si pozorně přečtěte Produktový list, tento návod a dodržujte instalační postupy a pokyny Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA). Při pohybu a práci na střeše se doporučuje používat osobní ochranné prostředky. Tyto prostředky zahrnují mimo jiné ochranu proti pádu a osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, ochranná přilba a bezpečnostní postroj atd. Je třeba se vyvarovat kontaktu s ostrými hranami plechu.

Plechové výrobky jsou recyklovatelné. Likvidace by měla být provedena na sběrném místě selektivního odpadu na konci životního cyklu produktu.

Montáž střešních plechů vyžaduje odborné znalosti, odborné znalosti a zkušenosti. Tento návod je názorným materiálem a nezbavuje účastníky stavebního řízení a zhotovitele povinnosti dodržovat zásady technických znalostí. Způsoby instalace uvedené v této příručce jsou obecnými pokyny. Požadovaný způsob montáže se může lišit od toho, který je uveden v návodu v závislosti na typu střechy nebo regionálním řešení. Pro obecné pokyny a tipy pro montáž prosím postupujte podle pokynů projektanta nebo kontaktujte naše oddělení technické podpory. Zkušenosti dodavatelé mají individuální řešení, která BLACHOTRAPEZ akceptuje.